

大鹏新区地质灾害隐患点一览表

| 序号 | 行政区  | 街道 | 社区  | 名称（详细位置）               | 2000坐标<br>X | 2000坐标Y    | 岩性特征 | 坡长(m) | 坡高(m) | 坡度(°) | 威胁人数<br>(人) | 潜在经济<br>损失(万元) | 隐患等级 | 挂点领导 | 挂点领导联<br>系电话 | 群测群防<br>人 | 群测群防<br>联系电话 | 监测预防<br>责任单位 | 监测预防<br>单位联系 | 监测预防单位<br>联系人电话 | 专项治理<br>责任单位 |
|----|------|----|-----|------------------------|-------------|------------|------|-------|-------|-------|-------------|----------------|------|------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1  | 大鹏新区 | 葵涌 | 溪涌  | 盐村天长地久婚纱摄影基地<br>后侧边坡   | 536049.69   | 2501425.48 | 岩土混合 | 40    | 8-15  | 55-80 | 2           | 80             | 一般隐患 | 李健   | 13723727666  | 赖伟浩       | 13631596849  | 溪涌社区<br>工作站  | 赖伟浩          | 13631596849     |              |
| 2  | 大鹏新区 | 葵涌 | 官湖  | 葵涌官湖沙鱼涌海滩东南侧<br>边坡     | 542442.87   | 2501357.96 | 岩土混合 | 50    | 15    | 50-70 | 2           | 10             | 一般隐患 | 田娟娟  | 13510188687  | 王观福       | 13760477217  | 官湖社区<br>工作站  | 王观福          | 13760477217     | 葵涌办事<br>处    |
| 3  | 大鹏新区 | 葵涌 | 官湖  | 官湖收费亭北侧（170m）边<br>坡    | 543432.26   | 2501186.31 | 岩土混合 | 80    | 20    | 70    | 2           | 10             | 一般隐患 | 田娟娟  | 13510188687  | 王观福       | 13760477217  | 官湖社区<br>工作站  | 王观福          | 13760477217     |              |
| 4  | 大鹏新区 | 葵涌 | 葵丰  | 葵涌葵丰罗葵路鸿旭建材边<br>坡      | 541565.63   | 2505315.92 | 土质   | 50    | 10    | 50-60 | 1           | 240            | 一般隐患 | 程得红  | 13590171655  | 刘志伟       | 13570806031  | 葵丰社区<br>工作站  | 刘志伟          | 13570806031     |              |
| 5  | 大鹏新区 | 葵涌 | 葵丰  | 葵涌葵丰罗葵路旁边边坡            | 541649.04   | 2505184.76 | 岩土混合 | 20    | 15    | 50-60 | 0           | 20             | 一般隐患 | 程得红  | 13590171655  | 刘志伟       | 13570806031  | 葵丰社区<br>工作站  | 刘志伟          | 13570806031     |              |
| 6  | 大鹏新区 | 大鹏 | 下沙  | 大鹏下沙佳兆业金沙湾国际<br>乐园西侧边坡 | 547210.63   | 2497974.32 | 岩土混合 | 150   | 10-30 | 40-45 | 3-5         | 10             | 一般隐患 | 陈耀煌  | 18165776622  | 莫汝海       | 13570860146  | 大鹏办事<br>处    | 莫汝海          | 13570860146     |              |
| 7  | 大鹏新区 | 大鹏 | 下沙  | 大鹏下沙斗米田水库上坝路<br>边坡     | 546557.29   | 2498104.92 | 岩土混合 | 6     | 10    | 70    | 1-2         | 100            | 一般隐患 | 陈耀煌  | 18165776622  | 莫汝海       | 13570860146  | 大鹏办事<br>处    | 莫汝海          | 13570860146     |              |
| 8  | 大鹏新区 | 大鹏 | 王母  | 大鹏王母岭澳新村后侧边坡           | 547944.91   | 2499934.05 | 岩土混合 | 30    | 3-6   | 60    | 1-2         | 20             | 一般隐患 | 郭斌   | 13828800663  | 李满潮       | 13543318863  | 岭澳社区<br>工作站  | 李满潮          | 13543318863     |              |
| 9  | 大鹏新区 | 大鹏 | 王母  | 大鹏王母咸头岭绿道边坡            | 544703.84   | 2499312.54 | 岩土混合 | 20    | 6     | 60    | 1           | 10             | 一般隐患 | 黄伟   | 18165776116  | 郭鹏樑       | 18028792999  | 王母社区<br>工作站  | 郭鹏樑          | 18028792999     |              |
| 10 | 大鹏新区 | 大鹏 | 王母  | 大鹏王母聚友轩旁沙石场边<br>坡      | 548612.59   | 2499036.63 | 岩土混合 | 130   | 6     | 50-60 | 2           | 70             | 一般隐患 | 黄伟   | 18165776116  | 郭鹏樑       | 18028792999  | 王母社区<br>工作站  | 郭鹏樑          | 18028792999     |              |
| 11 | 大鹏新区 | 南澳 | 水头沙 | 南澳水头沙英管岭边坡             | 548502.49   | 2494923.98 | 岩质   | 30    | 25    | 45    | 2           | 75             | 一般隐患 | 丁德辉  | 18898752111  | 詹水全       | 18818700188  | 水头沙社<br>区工作站 | 詹水全          | 18818700188     |              |
| 12 | 大鹏新区 | 南澳 | 东山  | 南澳街道桃花岛北侧边坡            | 561370.31   | 2493794.92 | 岩土混合 | 60    | 4-8   | 50-70 | 1           | 20             | 一般隐患 | 刘彬   | 13751193986  | 叶满堂       | 13713920309  | 东山社区<br>工作站  | 叶满堂          | 13713920309     |              |
| 13 | 大鹏新区 | 南澳 | 东山  | 南澳鹿咀大道路边坡              | 558870.25   | 2494553.36 | 岩土混合 | 30    | 13    | 45-60 | 3-7         | 50             | 一般隐患 | 刘彬   | 13751193986  | 叶满堂       | 13713920309  | 东山社区<br>工作站  | 叶满堂          | 13713920309     | 南澳办事<br>处    |