

深圳东部电厂二期主体建筑安装工程工地 “4·8”一般物体打击事故责任追究和 整改措施落实情况评估报告

2023年4月8日上午6时58分许，深圳市大鹏新区大鹏街道深圳东部电厂二期主体建筑安装工程工地发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失168.68万元。事故发生后，新区管委会高度重视，依法成立事故调查组开展事故调查。2023年8月9日，事故调查报告经新区管委会审定后，新区安委办印发了《关于开展深圳东部电厂二期主体建筑安装工程工地“4·8”一般物体打击事故责任追究和整改措施落实情况评估工作的通知》。

按照国务院安委会办公室《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和省、市安委办关于生产安全事故责任追究和整改措施意见落实情况评估工作要求，2024年7月，新区安委办成立了大鹏街道深圳东部电厂二期主体建筑安装工程工地“4·8”一般物体打击事故防范整改措施和责任追究落实情况评估组（以下简称评估组），开展评估工作，现将评估情况报告如下：

一、评估工作开展情况

根据新区安委办印发的《深圳东部电厂二期主体建筑安装工程工地“4·8”一般物体打击事故责任追究和整改措施落实情况评估实施方案》，评估组通过资料审查、座谈交流、现场核查等多种方式，逐项评估了事故责任追究的落实情况和防范整改措施的执行情况。评估组在现场走访时，还就事故中暴露出的管理漏

洞进行了深入分析，为制定改进措施提供了具体依据。评估工作经过综合分析与研究，最终形成了详细的评估报告。

二、责任追究意见落实情况

（一）责任人员追究刑事责任落实情况

法院判决涉事司机乔*想犯重大责任事故罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。

（二）责任人员行政处罚落实情况

新区应急管理局对山东领翔建筑安装工程有限公司负责人处以 43200 元罚款，罚款已落实到位。

（三）责任单位行政处罚落实情况

新区应急管理局对山东领翔建筑安装工程有限公司处以 310000 元罚款；新区住房和城乡建设局对中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司处以 50000 元罚款；相关行政处罚均已落实到位。深圳能源集团已加强安全投入，聘请第三方安全公司对项目实施全面安全检查，整改隐患 30 余项，全部整改到位。

（四）其他处理情况

根据调查结果，施工总承包方项目经理及相关安全管理人员被暂时停职，深圳市住房和城乡建设局给予监理单位上海电力监理咨询有限公司黄色警示 2 个月；给予项目总监于平黄色警示 2 个月。

三、事故防范整改措施落实情况

根据《中华人民共和国安全生产法》《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4 号）和省、市安委办关于生产安全事故

责任追究和整改措施意见落实情况评估工作要求，整改落实情况如下：

（一）山东领翔建筑安装工程有限公司：一是完善安全制度，加强对安全制度的执行情况的监督和检查，对违反安全规定的人员进行相应的惩处，确保安全规程得到有效执行。二是强化安全意识教育，加大对员工的安全意识教育力度，组织安全知识培训和安全意识教育活动，提高员工的安全意识和自我保护能力。三是加强机械施工过程中的安全监护并拉设警戒线、严禁玩手机；加强安全管理人员对危险施工进行监督巡查力度；站班会上强调挖机施工和行走时监护人必须到位，严禁脱岗，认真履行监督人职责，安全员做好检查，对脱岗或未拉设警戒等情况进行严肃考核。每日开展安全晨会，进行三交三查工作。

（二）中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司项目部推进安全风险分级管控和隐患排查治理工作。一是严格落实安全生产责任制，“一岗双责”，全面贯彻“三管三必须”，压实各层级、各岗位安全责任，并与项目部领导班子和各部室签署安全生产责任书。二是安全环保部依据岗位履职清单，对领导班子和各职能部门履职情况进行监督检查，确保知责、履责、担责、尽责到位。三是加强对专业分包的管理，及时整改隐患，落实闭环管理。每月组织隐患排查和风险辨识；制定相关培训和应急演练计划，提高施工人员安全意识。

（三）上海电力监理咨询有限公司加强现场安全监督巡查工作，督促总包单位对各班组安全员统一管理，每日通过碰头会，对各班组隐患问题落实情况进行通报，加强隐患闭环管理，对未

进行整改落实的进行严肃考核。组织各类安全检查（机械作业、动火作业、高处落物等），并对检查出的问题逐项落实整改，确保隐患整改率 100%。

（四）深圳能源集团股份有限公司东部电厂牵头落实隐患排查治理，要求总包单位及各班组增强安全管理人员配置，项目经理及各班组负责人在岗履职，根据现场施工人员数要求，不定期对班组安全管理人员配置情况进行检查，项目部共计配置管理人员 45 人，各班组配置安全管理人员 28 名。

四、存在问题

通过评估发现，虽然各相关单位均认真开展了事故防范整改工作，但仍存在一些不足之处。如，部分管理人员对“一岗双责”认知不足，机械管理方面未严格执行资料报审流程等。

五、工作建议

各单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，进一步提高政治站位，深刻汲取事故教训，时刻绷紧安全生产这根弦，切实增强责任意识和风险意识，坚持问题导向、目标导向，以“时时放心不下”的责任感抓好项目建设全周期的安全生产各项工作。

大鹏街道深圳东部电厂二期主体建筑安装工程工地

“4·8”一般物体打击事故防范整改措施和
责任追究落实情况评估组