

# 关于坝光综合体育中心项目精装修单位 2025 年第四季度履约评价不合格的情况说明

坝光综合体育中心项目精装修单位存在“未在原保函期满前 15 个工作日内完成等额保函的续保”的违约行为，根据合同补充条款第 7.23 条约定，需对精装修单位处 23 万元罚款。我公司于 2025 年 7 月 21 日发函告知精装修单位限期完成罚款缴纳，截止到目前上述罚款一直未完成缴纳，因第三季度未给予深圳市聚豪装饰工程有限公司履约评价不合格，调整为第四季度给予其履约评价不合格。

深圳市大鹏新区产业投资集团有限公司

2025 年 12 月 30 日

